#### ПАСПОРТ

# Общественное здание 1. Информация об объекте

Наименование МБОУ ДО "Дом детского творчества"

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Кавказский р-н ст-ца. Кавказская улица К. Маркса дом 167

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте <u>Муниципальное бюджетное образовательное</u> учреждение дополнительного образования дом детского творчества, директор Боталова Ольга Викторовна, сот. 900 268 03 43, ОГРН 1022303882941, элетронный адрес: mudod@kvz.kubannet.ru; собственник – администрация МО Кавказский район

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2332014459

Телефон: тел/факс 8 (861 93) 22-7-86

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 09.2020

Фактическая дата обследования: 17.09.2020

Организация: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования дом

детского творчества

Должность лица: директор

ФИО: Боталова Ольга Викторовна

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов $^{1}$

Функциональные зоны /	Категории	Нормативные	Соответствует /	Примечания $^1$ /
элементы объекта	инвалидов <sup>2</sup>	требования	не соответствует	Замечания по несоответствию
Vyo otky, u toppytopyy				
Участки и территории	T	1	1	1
Вход на территорию				
	К	не менее 1,2	Не	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
		M	соответстует	наличие согласования с
				ВОИ до капитального
				ремонта, организовано
				сопровождение
Высота порога или перепад у	К, О, С	не более 1,5	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
калитки		CM.		
Путь к входу в здание				
	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
	К	не менее 1,2	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
		M.		
	К	не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Вход	•		·	
Пандус, дублирующий наружную				наличие согласования с
лестницу на входе				ВОИ до капитального
				ремонта, организовано
				сопровождение

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
	К	не более 1/20 (5%)	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Отсутствие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	K, O	наличие	Отсутствие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
	К	0,7 м.	Отсутствие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
	О	0,9 м.	Отсутствие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Входная площадка				
	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Не соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 наличие согласования с ВОИ до капитального ремонта, организовано сопровождение
Поверхность покрытия входной	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
площадки твердая, не-скользкая				
Дверь входная наружная				
	К	не менее 0,9	Не	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
		CM.	соответствует	наличие согласования с
				ВОИ до капитального

				ремонта, организовано сопровождение
	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 наличие согласования с ВОИ до капитального ремонта, организовано сопровождение
	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону	оказания ус	луги)		
	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 наличие согласования с ВОИ до капитального ремонта, организовано сопровождение
	С	не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
	С	не более 30 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016

Зона оказания услуги				
Обслуживание в кабинете				
	К	не менее 0,9	Не	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
		М.	соответствует	наличие согласования с ВОИ до капитального ремонта, организовано сопровождение
	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	Κ, O, C, Γ	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	K, O, C, Γ	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Не требуется	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности			
	(доступен «+»	», недоступен «-», не	е требует приспособ	ления «#»)
	K*	O*	C	Γ
Участки и территории*	+	+	+	#
Вход*	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания	+	#	#	#
услуги)*				
Зона оказания услуги*	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	+	+	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	-	K*	O*	С	Γ
Объект доступен	X*	X	X	X	X
Объект недоступен					

## 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Вход на территорию обустроить шириной не менее 0,9 м в свету. Он должен

	быть оборудован доступными элементами информации об объекте						
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной						
	одного марша пандуса не более 9,0 м.						
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)						
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной						
	зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 х 1,5 м.						
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: -						
	вдоль обеих сторон марша пандуса;						
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса;						
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;						
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;						
Вход	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на						
	расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;						
	При обустройстве лестницы, оборудовать ее поручнями с обеих сторон и по всей						
	длине ограждения. Поручни должны выступать минимум на 30 см за последней						
	ступенькой, давая возможность твердо встать на ровную поверхность.						
	Горизонтальное завершение поручня предупреждает слепых о начале и конце						
	лестничного марша.						
	Поручни лестниц следует располагать на высоте 90 см.						
Поручень должен быть непрерывным по всей высоте лестницы.							
	Обустроить ступени шириной 35 - 40 см. Тактильные указатели перед						
	лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875.						
	Тактильная поверхность перед лестницей должна ощущаться ногами и						
предупредить слепого инвалида о препятствии.							
	Ширина полосы 50-60 см.						

Расстояние от края тактильной полосы до кромки первой ступени 30 см. Для предупреждения людей с глубокими нарушениями зрения о начале и о конце лестничного марша на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступен — от 0,03 м до 0,04 м.

Тактильная поверхность перед лестницей должна ощущаться ногами и предупредить слепого инвалида о препятствии.

Ширина полосы 50-60 см.

Расстояние от края тактильной полосы до кромки первой ступени 30 см.

Для предупреждения людей с глубокими нарушениями зрения о начале и о конце лестничного марша на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступен – от 0,03 м до 0,04 м.

Рекомендуется применять различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Для слабовидящих рекомендуется контрастная окраска ступеней — светлые проступи и темные подступенки. Это требование можно реализовать за счет подбора облицовочного материала соответствующих оттенков.

Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м.

	Снизить высоту порога входной д	вери наружной до 1,4 с	см. и менее.		
	При невозможности обустройства	а (приспособления) како	какого-либо несоответствия		
	нормам строительных правил необходимо техническое заключение прое				
	организации с обоснованием.				
Пути движения (для	На пути движения перепады высс	т более 1,4 см. Обустро	оить приставным		
доступа в зону	пандусом.				
оказания услуги)					
Зона оказания услуги	В кабинете юных вокалистов уме	ньшить порог до 1,4 см			
«»	20r.				
Специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной					
поддержки и социального обслуживания отдельных					
категорий и групп населения УСЗН в Кавказском районе Марченко О.В.					
Должность лица, составившего Паспорт		подпись	Ф.И.О.		

Второй экземпляр паспорта доступности получен